

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 306» городского округа Самара
443035, г. Самара, ул. Черемшанская, д. 152 т.ф. 8(846) 9567844, т. 9950724;
443105, г. Самара, ул. Нагорная, д. 203 «а» т. 8(846) 9932240;
email: chugunovaj@gmail.com

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

приоритетного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ «Детский сад № 306» г.о. Самара

1.2. Адрес объекта: 443035, г. Самара, Кировский район,

ул. Черемшанская д. 152, тел. (846)9950724, тел. факс (846)9567844

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1590,4 кв.м.
- часть здания - этажей (или на - этаже), - кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 3113,6 кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965, последнего капитального ремонта (реконструкции) 2012.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего -, капитального -.

1.1. Сведения об организации, осуществляющей деятельность на объекте

1.1.1. Название организации (учреждения) (полное и краткое наименования)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающегося вида № 306» городского округа Самара,
сокращенное наименование МБДОУ «Детский сад № 306» г.о. Самара

1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения) г. Самара, 443035, ул.
Черемшанская д. 152, тел.9950724, т.факс 9567844

1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.1.4. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.1.5. Вышестоящая организация (наименование): Департамент образования Администрации городского округа Самара.

1.1.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 443010, г.Самара, ул. Л. Толстого 26, тел: 332-32-50.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):
образование.

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.

2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети в возрасте от 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития)
нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 130 детей.

2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) : по проспекту Кирова до остановки Черемшанская маршрутами городского автотранспорта; автобус маршрут № 41, 47, 6, 29; троллейбусы маршрут № 12, 13, 4, 4к, 8, 18, 20.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: городской автобус по маршрутам № 41, 47, троллейбусы маршрут № 4.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200 м.

3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) да.

3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет) регулируемый, нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная,

визуальная; нет) нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: да (описать: бордюр).

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» – полная доступность, «Б» – доступность зоны оказания услуг, «ДУ» – доступно условно, «ВНД» – недоступно.

3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** - указывается один из вариантов: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ – доступно условно, ВНД –

временно недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта: ДЧ-И (Г, У), ВНД (К, О, С)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный ремонт
8	Все зоны и участки	капитальный ремонт

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ 2018 — 2030 г.г.
в рамках исполнения государственной программы
«Доступная среда»
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации обеспечение доступности для всех категорий инвалидов, кроме инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата и колясочников.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование Департамента образования Администрации городского округа Самара.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

прилагается _____ - _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ
дата _____ - _____
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от « 28 »
сентября 20 20 г.

Руководитель организации, осуществляющей деятельность на объекте
заведующий _____ / Ю.Е. Чугунова /

_____ / _____ /
должность подпись Ф.И.О.
Дата заполнения « 28 » сентября 20 20 г.

Руководитель рабочей группы

Заведующий хозяйством _____ / С.А. Король /
должность подпись Ф.И.О.

Дата заполнения « 28 » сентября 20 20 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ «Детский сад №306» г.о. Самара


_____ Ю. В. Чугунова
подпись _____ Ф.И.О.
« 28 » _____ 2020 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ № _____ от « 28 » _____ сентября 2020 г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 306» городского округа Самара
(полное юридическое наименование объекта)

443035, г. Самара, Кировский район, ул. Черемшанская д. 152, тел. (846) 9950724, тел./факс (846) 9567844,

e-mail: chugunovaj@gmail.com. Заведующий Чугунова Юлия Евгеньевна

(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)

1. Наименование населенного пункта город Самара

2. Ведомственная принадлежность муниципальная

3. Вид деятельности образование

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Объем предоставляемых услуг 130 посетителей в день
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

5. Размещение объекта: отдельно стоящее 2-х этажное кирпичное здание, материал лестниц — бетон.

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)

6. Количество и назначение входов: 1- центральный (эвакуационный) вход, 2- входа/выхода (запасные) на игровые площадки территории, 4 – запасных выхода из групп, 1- вход/выход на пищеблок

7. Год постройки: 1965

8. Год последнего капитального ремонта (реконструкции) 2012

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200 м		
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ост. Черемшанская, автобус № 41, 47, 6, 29; троллейбус № 4, 4к, 8,12, 13, 18,20; маршрутное такси № 6,41,47, 203, 206, 210, 213, 221, 226, 261.		
Наличие переходов на пути следования от остановки	есть		
Регулируемые переходы	есть	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	есть		
Внеуличные переходы	есть	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	есть
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категории инвалидов*	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
1.1.	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	$\geq 1,2$ м	1,25 м	К, О		
	Информация об объекте	наличие	отсутствие	К, О, С, Г		
	Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	$\leq 0,025$ м	отсутствие	К, С, О		
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	$\geq 0,05$ м	до 0,15м	К, С, О		
	Тактильные средства,	$\geq 0,8$ м	отсутствие	С	установить	

	выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа					
	Ширина тактильной полосы	0,5-0,6 м	отсутствие	С	установить	
	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров	наличие	наличие	К, О, С		
1.2.	Путь к главному (специализированному) входу в здание:					
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	$\geq 2,0$ м	2,4 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	$\geq 1,2$ м		К		
		не менее 2,0 x 1,8 м	отсутствие		обустроить	
	Указатели направления движения	наличие	отсутствие	К, Г	установить	

	Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	наличие	отсутствие	С	обустроить	
	Места отдыха	наличие	отсутствие	К, О	обустроить	
1.3.	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):		не предусмотрено на проекте			
	Расстояние до входа в здание	≤ 50 м	-	К, О		
	Количество машино-мест для инвалидов	$\geq 10\%$ (не менее 1 места)	-	К		
	Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	наличие	-	К		
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	-	К		
1.4.	Съезд с тротуара на проезжую часть:		отсутствие		обустроить съезд	
	Угол уклона	$\leq 1:12$	-	К		
	Ширина	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Высота бортового камня	$\leq 0,015$ м	-	К		

1.5.	Открытая лестница:		не требуется			
	Ширина лестничных маршей открытых лестниц	$\geq 1,35$ м	-	О, С		
	Марш лестницы	3-12 ступеней	-	О, С		
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	-	О, С		
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	-	О, С		
	Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые	наличие	-	О, С		
	Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой	наличие	-	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Расстояние между поручнями	$\geq 1,0$ м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- поручни на высоте	0,85 – 0,92 м	-	О, С		
	Предупредительная тактильная	$\geq 0,8 - 0,9$ м	-	С		

	полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м					
1.6.	Пандус на рельефе:		не требуется			
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65 – 0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	-	К, О		
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующими окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К, О		
	Длина марша пандуса	≤ 9 м	-	К, О		
	Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами	наличие	-	К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	$> 1,5$ м	-	К, О		
	Разворотные площадки:		-			
	- верхнее окончание	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см)	$> 1,5 \times 1,5$ м	-	К		

	- нижнее окончание	> 1,5 x 1,5 м	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К, О		
	Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде	высотой 0,1 м	-	К, О		
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
2.1.	<u>Крыльцо</u> или входная площадка:					
	Высота площадки	м	0,6 м			
	Габариты площадки: ширина x глубина	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	-	К		
	Габариты площадки с пандусом: ширина x глубина	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	9,8 x 4,0 м	К		
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	наличие	наличие	К, О, С		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О, С		Крыльцо покрыто плиткой керамо-гранит
	Поперечный уклон в пределах	1-2%	-	К, О, С		
	Навес	наличие	наличие	К, О		
	Водоотвод	наличие	наличие	К, О, С		

	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	$\geq 1,0$ м	отсутствие	К		
	Информация об объекте	наличие	наличие	Г		
2.2.	Лестница наружная:	наличие				Запасный выход
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	О, С		плитка керамогранит
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	установить	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	нанести	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	установить	
	При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни	наличие	-	О, С		
	Поручни с двух сторон	наличие	наличие	О, С		
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	0,6 - 0,85 м	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,3 м	О, С		

	Поручни округлого сечения	0,04 – 0,06 м	0,06 м	О, С		квадратного
2.3.	Пандус наружный:	наличие	наличие			
	Ширина марша	0,95 - 1,0 м	1,0 м	К	капитальный ремонт	Установленные поддерживающие крышу крыльца 2 опоры зауживают ширину марша до 0,7 м.
	Уклон	$\leq 8\%$	0,6 %	К		
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$\leq 0,8$ м	0,6 м	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К, О	установить	
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	1,24 x 1,3 м 1,24 x 1,0 м	К	Капитальный ремонт	Ширина между опорами поддерживающими крышу крыльца
	- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	- промежуточная с поворотом направления движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		

	Поручни с двух сторон:	наличие	наличие	К, О		
	- расстояние между поручнями	0,9-1,0 м	0,83 м	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0,65-0,75 м	0,65 м	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	0,85 м	К, О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	0,3 м	К, О		
	Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании	наличие	наличие	К, О		Плитка керамо- гранит
2.4.	Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствие	К		
2.5.	Звуковой маяк у входа	наличие	отсутствие	С		
2.6.	Тамбур:					
	Габариты: глубина x ширина	$\geq 2,3 \times 1,5$ м при реконструкции (1,5 -1, 8) x 2 м	2,4 x 2,3 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	Р	К, О		
	- ширина дверного проема в свету	$\geq 1,2$ м	1,3 м	К, О		

	- высота порога наружного, внутреннего	$\leq 0,014$ м	0,015 м	К		
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)						
3.1.	Лестница на уровень 1-го этажа:					выход/вход из группы на игровые площадки
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	текущий ремонт	
	Поручни с двух сторон	наличие	отсутствие	О, С	текущий ремонт	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С	текущий ремонт	
	- горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С	текущий ремонт	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствие	О, С	текущий ремонт	
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа		отсутствие		капитальный ремонт	
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	1,3	К		
	Уклон	$\leq 8\%$	8	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствие	К	установить	

	Разворотные площадки внизу, сверху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствие	К, О	текущий ремонт	
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
	- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	К		
3.2.	Пандус переносной	наличие	отсутствие	К	установить	
3.3.	Подъемник для инвалидов:					
	- стационарный	наличие	отсутствие	К	установить	
	- мобильный	наличие	отсутствие	К	установить	
3.4.	Коридоры/холлы:					
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	1,36 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	2,85 x 2,15	К		перед лестницей
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	наличие	К, Г		
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствие	К, Г	установить	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	установить	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой	наличие	отсутствие	Г	установить	

	информации					
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	Г	установить	
	Тактильная схема	наличие	наличие	С		Мнемосхемы этажей
3.5.	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствие	К, О, С, Г	кап. ремонт	
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см	≥ 1 на этаж	отсутствие	О	оборудовать	
	- для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см	≥ 1 на этаж	отсутствие	К	оборудовать	
3.6.	Навесное оборудование, выступ в зону движения	$\leq 0,1$ м	отсутствие	С		
	Рифленая и/или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	0,6 м	отсутствие	С	оборудовать	
3.7.	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):		отсутствие			
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	-	О, С		
	Контрастная маркировка	наличие	-	С		

	Поручни с двух сторон на лестнице	наличие	-	О		
	- горизонтальные завершения поручней	наличие	-	О		
3.8.	Пандус внутренний на этаже:		отсутствие			
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м	-	К		
	Уклон	≤ 8 %	-	К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	-	К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	-	К		
	Поручни с двух сторон:	наличие	-	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	0, 65-0,75 м	-	К		
	- на высоте (верхний поручень)	0,85 – 0,95 м	-	О		
3.9.	Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина)	0,6 м	отсутствие	С	оборудовать	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствие	С	оборудовать	
	Бортики по боковым краям	наличие	отсутствие	О, С	оборудовать	

	ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м					
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствие	О, С	установить	
	- на высоте	0,85 – 0,95 м	-	О, С		
	- горизонтальные завершения поручня сверху, внизу с нетравмирующим окончанием	$\geq 0,3$ м	-	О, С		
	- указатели номера этажа на поручне тактильные	наличие	отсутствие	С	установить	
3.10.	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)		-			
3.11.	Лифт пассажирский:	наличие	отсутствие			
	Кабина:					
	- габариты (глубина x ширина)	$\geq 1,5 \times 1,7$ м	-	К		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,95$ м	-	К		
	- поручни	наличие	-	О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	наличие	-	Г, С		
	Знак доступности	наличие	-	К		
	Указатели номера этажа напротив лифта	наличие	-	К, Г		
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности; обязательно для заполнения)						

4.1.	Обслуживание через окно/прилавок:		-			
	Высота рабочей поверхности	0,8 – 1,1 м	-	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	$\geq 1,5$ м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков						
4.2.	Обслуживание в кабинете №: <i>процедурный мед. кабинет</i>					
	Ширина проема двери в свету:	$\geq 0,9$ м	0,9	К		
	Высота порога	$\leq 0,025$ м	0,015	К		
	Информация тактильная	наличие	отсутствие	С	установить	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	наличие	К, О, С, Г		
	- размещение на высоте	$\leq 1,8$ м	1,65 м	К		
	- высота прописных букв	$\geq 0,025$ м	0,020 м	С		
	Габариты зоны сидения - глубина	$\geq 1,2$ м	-	О		
	Зона для кресла-коляски	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	отсутствие	К		
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,6-0,8 м	-	К, О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов						

4.3.	Обслуживание с перемещением №:		-			
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	$\geq 1,2$ м	-	К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	0,8 - 1,1 м	-	К		
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов						
4.4.	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		-			
	Ширина x глубина	$\geq 1,6 \times 1,8$ м	-	К		
	Место для сидения	наличие	-	О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	-	О		
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин						
4.5.	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)		-			
	Доля мест для колясочников	≥ 2 %	-	К		
	Ширина прохода к месту для	$\geq 1,2$ м	-	К		

	инвалида на кресле-коляске					
	Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	≥ 2	-	Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов						
4.6.	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	-	К		
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (при наличии для посетителей)						
5.1.	Санузел для инвалидов:	наличие	отсутствие		установить	
	Знак доступности помещения	наличие	отсутствие	К	установить	
	Тактильная маркировка санузла	наличие	отсутствие	С	установить	
	Ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,8 м	К, О	ремонт	
	Открывание дверей	наружное	наружное			
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	0,3 м	отсутствие	С	установить	
	Количество кабинок:	≥ 1 шт.	4	К, О		
	- ширина дверного проема	$\geq 0,9$ м	0,71	К, О	кап. ремонт	
	- габариты (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,8 \times 1,65$ м	1,10 x 0,7 м	К	кап. ремонт	
	- опорные поручни:	наличие	отсутствие	К, О	оборудовать	
	в т.ч. откидные	наличие	отсутствие	К	оборудовать	

	- знак доступности кабины (при необходимости)	наличие	отсутствие	К	установить	
	Размеры универсальной кабины	$\geq 2,2 \times 2,25$ м	-		оборудовать	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75$ м	-	К	оборудовать	
	- крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	отсутствие	О	оборудовать	
	Знак доступности кабины на высоте	1,35 м	отсутствие	К, О	оборудовать	
	Раковина с опорным поручнем	наличие	отсутствие	К, О	оборудовать	
	- зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м	1,25 x 1,50	К		
	- высота раковины с опорным поручнем	0,75 – 0,85 м наличие	0,83 отсутствие	К, О	оборудовать	
	Писсуар располагать на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы	-	К	оборудовать	
	Габариты поддона (трапа)	$\leq 0,9 \times 1,5$ м	-	К, О	оборудовать	
	Размеры сиденья душевой кабины: глубина x длина	$\leq 0,48 \times 0,85$ м	отсутствие	К, О	оборудовать	
	Тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью (ширина)	30 см	отсутствие	С	оборудовать	

	Оборудование системой тревожной сигнализации	наличие	отсутствие	К, О, С	оборудовать	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат						
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ						
6.1.	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	наличие	К, О, Г, С		
6.2.	Надписи:	наличие	наличие	К, О, Г, С		
	- размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м	1,60 м	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	0,02 м	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	наличие	К, О, Г, С		
6.3.	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствие	К, О, Г, С	установить	
	- размещение на высоте	1,3 – 1,4 м	-	К, О, Г, С		
	- высота прописных букв	$\geq 0,075$ м	-	К, О, Г, С		
	- освещенность	наличие	-	К, О, Г, С		
6.4.	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю:	наличие	наличие	С		Мнемосхемы этажей
	- высота размещения	1,3 – 1,4 м	1,10-1,73	С		
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	отсутствие	С	установить	

- на кнопках управления лифта	наличие	-	С		
- на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие	-	С	установить	
Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	Г	оборудовать	
Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствие	С, Г	оборудовать	
Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствие	К	оборудовать	
Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствие	С	оборудовать	
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствие	С	оборудовать	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	наличие	отсутствие	Г, С	оборудовать	
Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствие	К, С, О, Г	оборудовать	

7. ВЫВОДЫ

7.1. Территория, прилегающая к объекту; пути движения от остановки:

Установить указатели движения контрастного цвета от ближайшей остановки до центрального входа в учреждение. Установить места отдыха (малые архитектурные формы - лавочка) на каждые 25,0м пути от остановки до входа. Установить ограждение бордюра с направляющей функцией вдоль тротуара, обустроить съезд с бордюра. Необходимо организовать парковочное место для инвалидов (для высадки посадки инвалида), предусмотреть обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублировать знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м. Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом и фактурой. Установить предупредительную тактильную полосу перед лестничным маршем вверх и вниз.

7.2. Входная группа: Установить звуковой маяк у входа. Установить второй поручень согласно нормативу доступности.

7.3. Пути движения на объекте: Следует заменить указатели направления движения на более контрастные, установить пиктограммы доступности, установить речевые информаторы и маяки для слабослышащих, экраны дублирования речевой информации, тактильные схемы универсальные для чтения информации всем категориям инвалидов. Обустроить пути движения направляющими контрастно-рифлеными линиями, установить поручни с двух сторон в соответствии с требованиями. Необходима установка пассажирского лифта.

7.4. Зона оказания услуги: Обустроить зону оказания услуг тактильными и контрастными источниками информации для слабовидящих. Расположить оборудование, столы, стулья, элементы декора не преграждая путь движения инвалидов. Оборудовать музыкальный зал системой для слабослышащих. Увеличить проемы дверей и площадь кабинетов для зоны кресла-коляски.

7.5. Санитарно-бытовые помещения: В связи с отсутствием универсального санузла, необходимо провести работы по капитальному ремонту. Предусмотрев работы по адаптации существующих санузлов для удобного использования маломобильным группам населения согласно СП 59.13330.12 Оборудовать системой сигнализации.

7.6. Средства информации и телекоммуникации на объекте: Оборудовать объект индукционной системой для обслуживания посетителей с нарушением слуха, тактильными мнемосхемами с дублированием информации символами по Брайлю, тактильными табличками обозначения кабинетов и путей движения по объекту, а также необходимо предусмотреть удобное размещение информации о предоставляемых услугах. Установить табло "Бегущая строка".

Приложение:

Поэтажные планы, паспорт БТИ 1 штука на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Основные (постоянные) члены рабочей группы:

Король С.А.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Цапаева Е.В.

(Ф.И.О.)



(подпись)

Привлеченные (временные) члены рабочей группы:

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

Примечание:

* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К — инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

При заполнении Анкеты необходимо учитывать следующее:

В разделе 7 Анкеты отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта по всем разделам Анкеты, с указанием мероприятий, необходимых для обеспечения доступности данного объекта для МГН.

В числе обязательных общих мероприятий, необходимых для обеспечения доступности объекта для МГН, могут быть указаны:

- организация доступности входной группы;
- обустройство путей движения;
- обеспечение возможности оказания услуги МГН;
- обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для МГН;
- обеспечение средствами информации, доступными для МГН;
- обеспечение техническими средствами (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло, текстофон и другое);
- беспрепятственный обустроенный проход;
- места для парковки индивидуального транспорта.